

Nová (tenká) VoIP karta se nachází stále ve stavu INIT na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower

1. Pomocí příkazu AT14 zkontrolujte MAC adresu VoIP karty. V případě že je 00-00-00-00, kontaktujte technickou podporu.
2. Zkontrolujte mód brány. Musí být nastavený na "SIP".
3. Nahrajte do brány firmware pro VoIP kartu.

Další informace:

[2N® StarGate VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BlueTower VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)