

Při startu 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower vidím v logu zprávu "HCX err"?

Tato zpráva znamená, že na AUX kartě není nainstalovaný ISDN modem pro vzdálené nastavení po ISDN lince.

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)